

Reparatur Auftragsbestätigung - Classic Hydromat



Auftraggeber	Name:	
	Adresse:	
	Telefon / Email:	
	Fahrzeugdaten:	Pagode 250 SL

ZF Sachs interne Daten	Vorgangs-Nummer:	34 / 43 / 10	
	Auftragsnummer-SAP:	10473981	
	Sachs-Boge Teilnummer:	DB Hydromat	6-3516-10-000-1
	WE-Datum:	13.10.2010	

		iO	niO	Bemerkung		
Analyse und Reparatur	Funktion	Pumpprüfung				
	vor Reparatur	Dichtheitsprüfung				
	Kolbenstange, Stangenführung, Membrane und Manschette werden grundsätzlich erneuert !					
			Einzel preis €	Anzahl	Gesamt €	
	Funktionsprüfung, Öffnung, Begutachtung der Einzelteile		80,00 €	1	80,00 €	
	Reparatur					
	Anbauteile	Kugelgelenk	1-279-000-0023	37,50 €	1	37,50 €
		Manschette	1-213-001-5013	6,50 €	1	6,50 €
	Reparatur Einzelteile					
		Kolbenstange	41 2365 0020	27,00 €	1	27,00 €
		Zsb. Deckel		34,43 €	1	34,43 €
		Membrane	41 5500 0012	45,00 €	1	45,00 €
		Druckventil		9,08 €	1	9,08 €
	Dichtung, Öl, Kleinteile		10,00 €	1	10,00 €	
	Montage	inkl. Prüfung & Lackierung	127,50 €	1	127,50 €	

Lieferung	Lieferzeit und Versand		
	Lieferzeit:	3 Wochen nach Zahlungseingang	
	Versandart:	TNT economy	
	Verpackung-Versandkosten €:	15,00 €	

Gesamt kosten:	Reparaturkosten gesamt €:	392,01 €
	19% MwSt:	74,48 €
	Endbetrag € :	466,49 €

Auf das reparierte Gerät gewähren wir eine Garantie von 3 Jahren (Rechnungsdatum)

	Reparatur ausführen (Zutreffendes bitte ankreuzen)	ja	nein	
	Wird die Reparatur nicht beauftragt, fallen Überprüfungskosten von € 80,- an. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der ZF Sachs AG			Unterschrift Auftraggeber